




- | | |
|--|---|
| | Terrazzamento agrario a muretti o a scarpata intero |
| | Orlo di scarpata di cava attiva |
| | Scarpata di sbancamento |
| | Vallecola a V |
| | Orlo di scarpata di erosione fluviale o di terrazzo: altezza superiore a 10 m |
| | Solco da ruscellamento concentrato |
| | Forra |
| | Vallecola a fondo piatto |
| | Nicchia di frana di crollo |
| | Nicchia di frana di scorrimento non attiva |
| | Faglia certa |
| | Faglia presunta |
| | Frattura |
| | Orlo di scarpata di faglia |
| | Orlo di scarpata di degradazione |
| | Orlo di terrazzo di kame |
| | Ingresso di grotta a sviluppo orizzontale |
| | Cava di piccole dimensioni abbandonata o dismessa |
| | Briglie |
| | Opera di captazione di sorgente |
| | Traccia di scaricatore fluvioglaciale estinto |
| | Testata di sorgente, testata di incisione di risorgiva |
| | Piccola frana |
| | Superficie degradata da disboscamento |
| | Superficie di sbancamento |
| | Escavazione ripristinata mediante riporto |
| | Cono alluvionale con pendenza fra il 2% e il 10% |
| | Cono alluvionale con pendenza superiore al 10% |
| | Forme di deposito inframontane |
| | Cordone morenico |
| | Rilievo morenico |
| | Corpo di frana di scorrimento non attiva |
| | Falda detritica |
| | Confine comunale |



COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Provincia di Verona

P.A.T.

Elaborato

03

Scala

1:10.000

CARTA GEOMORFOLOGICA

Gruppo C - Quadro Conoscitivo



P.zza Vittorio E. II, 142/b
45021 - Badia Polesine (Ro)
Tel. 0425594842 - Fax 0425595800
hgeo@hgeo.it - www.hgeo.it

-dott. Filippo Baratto
geologo
collaboratrice
-dott. ssa Raffaella Checchinato
geologa

DATA: GENNAIO 2009